

Cusano M. 12 Giugno 2009

NOTIZIARIO TECNICO N. 20


“Anomalie progettuali – parte prima”

Mi è stata inviata copia di questi due dettagli esecutivi inerenti il ripristino di una copertura di un corpo box interrato destinata in parte a giardino e in parte a percorsi pedonali e carrai, per esaminarli ed eventualmente sollevare delle note critiche. Orbene questo non vuol essere un esame né tanto meno un test di capacità o un quiz a premi, ma per solo coloro che lo vorranno e senza impegno da parte mia di una risposta immediata, semplicemente una verifica delle proprie capacità di analisi nell'individuare quelle che potrebbero essere le anomalie chiaramente a livello impermeabilizzativo che caratterizzano questi due particolari. Io ho individuato in entrambi i dettagli 6 anomalie di carattere realizzativo di cui una parte potrà essere, in un prossimo futuro, sicuramente fonte di problematiche infiltrative e Voi? Per chi volesse attendo sua eventuale risposta.

Un cordiale saluto a tutti e al prossimo notiziario.

Mario Piccinini

Dettaglio n° 1



Dettaglio n° 2

